

年度		2025年度												
施設名		環境プラント工業 一般廃棄物最終処分場												
施設住所		米子市淀江町小波地内												
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(t)	溶融固化物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
		ダスト固化物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
		不燃物	170.29	188.98	156.03	126.39	134.27	-	-	-	-	-	-	-
		土砂・ガレキ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
		合計	170.29	188.98	156.03	126.39	134.27	-	-	-	-	-	-	-
擁壁の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
損壊するおそれが認め られた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
遮水効果低下するおそ れが認められた場合の 措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※周縁地下水の 水質検査結果 (2回/年)	採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※周縁地下水の 電気伝導率又は塩化 物イオン検査結果 (1回/月)	採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	R7.4.16	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.20	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	R7.4.23	R7.5.21	R7.6.18	R7.7.17	R7.8.27	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※周縁地下水の ダイオキシン検査結果 (1回/年)	採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水の 水質検査結果 (1回/月)	採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	R7.4.16	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.20	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	R7.4.23	R7.5.21	R7.6.18	R7.7.17	R7.8.27	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水の 水質検査結果 (2回/年)	採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水のダイオキシ ン類検査結果 (1回/年)	採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合に講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
漏水の点検		点検を行った年月日	R7.4.25	R7.5.28	R7.6.26	R7.7.25	R7.8.25	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	漏水が認められた場合 の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調整池の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	調整池が損壊するおそ れが認められた場合の 措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浸出液処理設備の機能点 検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	異状が認められた場合 の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	-
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
	防凍のための措置の状 況に異常が認められた 場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
残余の埋立容量の測定 (2026年4月に測定)		測定を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		残余容量(m³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※水質検査結果については、別紙「水質検査結果表」を参照下さい