

最終処分場維持管理状況報告書

年度		2026年度													
施設名		環境プラント工業 一般廃棄物最終処分場													
施設住所		米子市淀江町小波地内													
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(t)	溶融固化物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
		ダスト固化物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
		不燃物	176.10	165.42	161.19	136.72	149.14	128.58	-	-	-	-	-	-	
		土砂・ガレキ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
		合計	176.10	165.42	161.19	136.72	149.14	128.58	-	-	-	-	-	-	
擁壁の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
損壊するおそれが認めら れた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遮水工の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※周縁地下水の水質検査結果 (2回/年)		採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※周縁地下水の電気伝導率又は塩化物 イオン検査結果 (1回/月)		採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	R8.4.23	R8.5.20	R8.6.18	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※周縁地下水のダイオキシン検査結果 (1回/年)		採取した場所	最終処分場上流・最終処分場下流												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水の水質検査結果 (1回/月)		採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	R8.4.15	R8.5.13	R8.6.10	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	R8.4.23	R8.5.20	R8.6.18	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.16	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水の水質検査結果 (2回/年)		採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
※放流水のダイオキシン 類検査結果 (1回/年)		採取した場所	浸出水処理施設の放流水槽												
		採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		水質検査結果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水質検査の結果、水質の悪 化が認められた場合に講 じた措置		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
埋立地内漏水の点検		点検を行った年月日	R8.4.28	R8.5.28	R8.6.24	R8.7.23	R8.8.21	R8.9.29	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
漏水が認められた場合の 措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防災洪水調整池の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
調整池が損壊するおそれ が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浸出水処理設備の機能点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浸出水処理施設内導水管等 の防凍のための措置の点検		点検を行った年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	-	-	-	-	-	-	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	
防凍のための措置の状 況に異常が認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
残余の埋立容量の測定 (2027年4月に測定)		測定を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		残余容量(m³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※水質検査結果については、別紙「水質検査結果表」を参照下さい

2026年度

維持管理状況に関する情報